




Commune de Preuschdorf - Terril Clémenceau




Glissement superficiel



Glissement profond



Tassement associé aux terrils



Effondrement localisé

Légende

Glissement superficiel		Aléa faible
Glissement profond		Aléa fort
		Aléa moyen
Tassement associé aux terrils		Aléa faible
Effondrement localisé		Aléa fort
		Aléa moyen
		Aléa faible
		Localisation des puits

0 100 200
Mètres

1:5000

DDT 67
Service Aménagement Durable
des Territoires
Pôle Prévention des Risques
Mai 2013

Sources:
© I.G.N. BD Carto 2012
Données : Géoderis